

Zadanie nr 1 - Ubezpieczenie Pszczynskiego Zarządu Edukacji, szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pszczyna oraz Żłobka Miejskiego w Pszczynie

Lp.	Placówka	Adres	budynek - przeznaczenie	powierzchnia całkowita (w m2)	rok budowy	ilość kondygnacji	podpiwniczenie kondygnacje poniżej poziomu "0"	ściany budynku	stropy	konstrukcja dachu	pokrycie dachu	rodzaj dachu	instalacje	ogrzewanie	ostatnie istotne remonty/modernizacje	zabezpieczenia p.poż	zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	
1	Pszczynski Zarząd Edukacji	43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4	biuro	368,50	1967	2	nie	cegła pełna ściany nośne	drewniane	dźwigary drewniane	papa	spadzisty jednostronnie	elektryczne, wodociągowe, odgrzewane	własne	dach	hydranty - 2, gasnice-2	alarm	
2	Przedszkole Publiczne nr 2 im. Juliana Tuwima	43-200 Pszczyna ul. Zamenhota 42	budynek przedszkola	1125,00	1967	1	częściowe	beton/żelbeton	żelbetowe	dźwigary stalowe	papa	plaski	elektryczna, gazowa,	miejskie	remont dachu	10 gasnic	kraty w pomieszczeniach z komputerami (2 pomieszczenia)	
		43-200 Pszczyna ul. Porostowskiego 5	mieszkanie na potrzeby przedszkola	120,00	1940	3	całkowite	cegła	gipsowe	podpory drewniane	dachówka	stromy	elektryczna, gazowa, wodociągowa, odgrzewane	własne-elektryczne	wymiana okien	3 gasnice		
3	Przedszkole Publiczne nr 4	43-200 Pszczyna, ul. Narcyzów 30	przedszkole	280,00	1969	2	tak	cegła	drewniane	dźwigary drewniane	dachówka	spadzisty	elektryczna, gazowa, wodociągowa, odgrzewane	własne - gazowe	adaptacja mieszkania o pow. 78m na cele przedszkola	5 gasnic	brak	
4	Przedszkole Publiczne nr 7	43-200 Pszczyna, ul. Staromejska 41	przedszkole	1360,56	2005	3	tak	beton wylewany na mokro	żelbetowe	kazaltonki stalowe w stropodachu	dachówka bitumiczna, fixpapa na płytach OSB	spadzisty	elektryczna	Kotłownia z SP nr3	powiększenie budynku przedszkola o 5 sal	gasnica proszkowa -6szt; hydrant wewnętrzny 4szt	Instalacja alarmowa w pomieszczeniach budynku głównego	
5	Przedszkole Publiczne nr 8	43-200 Pszczyna, ul. Jana Kupca 1	cele oświatowe	600,00	1962	parter	tak	cegła, pustaki żelbeton	żelbetowe	akerniany	papa	plaski	elektryczna, gazowa, wodociągowa, odgrzewane	własne piece CO gazowe	ocieplenie dachu remont tarasu 2016r	6 gasnic	metalowe drzwi i kraty w oknie kancelarii	
6	Przedszkole Publiczne nr 10	43-229 Cwiklice, ul. Aleksandra Zawadzkiego 5	Przedszkole Publiczne	778,78	1904, rozbudowa 2013-2015	2	tak częściowe	cegła, pustak	żelbetowe	stropodach	papa	plaski	elektryczna, gazowa, wodociągowa, odgrzewane	własne - gazowe- 2 piece	wymiana pieca gazowego X 2011, rozbudowa oddano IX 2015	gasnice, hydranty, czujniki dymu, czujniki wycieku gazu	w planie	
7	Przedszkole Publiczne nr 14	43-245 Studzianka, ul. Jedności 7	budynek przedszkolny z mieszkaniami	623,76	1970	2	tak	ncegła pełna, wkład ścian nośnych- mieszany	cegła i drewno	drewniana, dwustalowa, płytowa	dachówka	spadzisty, wielospadowy	elektryczna, gazowa	własne-gaz	wymiana pieca gazowego X 2011, rozbudowa oddano IX 2015	6-gasnic	nie	
8	Przedszkole Publiczne nr 21 im. Misia Puchatka	43-200 Pszczyna, ul. Księżycowa 27	przedszkole	928,25	1984	1	nie	żelbeton	żelbetowe	płyty dachowe żelbetowe	papa	plaski	elektryczna, gazowa, wodociągowa, odgrzewane	miejskie - ciepłociąg	malowanie korytarza, kuchni	6 gasnic, 2 hydranty wewnętrzne	brak	
9	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Pszczyńskich	43-200 Pszczyna, ul. Ka. Bp. Bogedaina 1	Szkoła Podstawowa nr 1 - budynek szkolny dobudowana szatnia	3483,17 237,30	1897, 2014	3	nadziemna, 1 - podziemna 2 - nadziemne	częściowe brak	z pełnej cegły ceramicznej	drewniane żelbetowe	dźwigary stalowe	plaski	elektryczna, gazowa, wodno-kanalizacyjna, cztery kofy centralnego ogrzewania gazowego, instalacja pionurochronna,	cztery kofy centralnego ogrzewania gazowego	wykonanie drenażu izolacji, poziomę i pionową ścian piwnic- etap II oraz roboty ogólnobudowlane osuszenie, odgrzybianie oraz izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły	Gasnica proszkowa-10 szt., gasnica śniegowa-2 szt., gasnica wodno-pionowa 1 szt., hydrant wewnętrzny-6 szt.	kraty w drzwiach w Sali informatycznej, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny, instalacja alarmowa na korytarzach	
		43-200 Pszczyna, ul. Stefana Batorego 24	szkoła	3500,00	lata międzywoje nie	3	nadziemne	tak	cegła	żelbetowe	dźwigary drewniane	gont bitumiczny	wielospadowy	elektryczna, gazowa, wodociągowa, odgrzewane	własna kotłownia zasilana gazem	Częściowe ocieplenie strychu	18 gasnic, 4 hydranty wewnętrzne	alarm, kamery na zewnątrz i wewnątrz
10	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jadwigi Śląskiej	43-200 Pszczyna, ul. Katowicka 47	budynek dydaktyczny	1423,5	1912- budynek główny 1975- obiekt sportowy, 2006- 2010 - kolejne rozbudowy	3	tak- częściowo	cegła/pustaki	drewniane, żelbetowe	dźwigary stalowe, dźwigary drewniane	papa, gonty bitumiczne, dachówka	plaski, spadzisty	elektryczna, gazowa, wodociągowa, odgrzewane	własne-kotłownia	2011-2012-odnawianie elewacji szkoły, olatni etap wymiany okien, 2014-przebudowa łazienki schodowej, 2015- modernizacja kotłowni	gasnice -18 , hydranty wewnętrzne - 2, hydranty zewnętrzne - 0	monitoring wewnętrz i na zewnątrz, alarm w sekretariacie, biblioteka i pracowni komputerowej, kraty w oknach - pokój nauczycielski, biblioteka, gabinet pielęgniarki.	
11	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefa Polowca	43-200 Pszczyna, ul. Marii Konopnickiej 39	szkoła	1008,06	1981	2	tak	cegła pełna	żelbetony, płyty kanalowe	betonowy szkielet			dach płaski dwuspadowy	elektryczna, gazowa, wodociągowa, odgrzewane	własne - kotłownia gazowa	remont tarasu, remonty	7 gasnic, 2 hydranty wewnętrzne	kraty : sala nr 8, biblioteka, gab. logop. magazyń gł. Szatnie, monitoring : 2 kamery zewnętrzne, 3 kamery w szatniach, alarm : sekretariat, gab. dyrektora, korytarz parter, pracownia komputerowa, korytarz przed szatniami
			hala sportowa	648,00	2005	1	nie	część ścian żelbetony, część poliwęglan	brak	dźwigary drewniane lukowe	plandeka	lukowaty	elektryczna, gazowa, wodociągowa, odgrzewane	własne, kotłownia gazowa		1 gasnica, 1 hydrant wewnętrzny		
			plac zabaw	442,50	2008	brak	nie	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak			
			zaplecze socjalne z łazienkami	190,00	2007	1	nie	pustaki betonowe, cegła pełna	stropodach żelbetowy	brak	brak	brak	plaski dwuspadowy	elektryczna, gazowa, wodociągowa, odgrzewane	brak			
		43-200 Pszczyna, ul. Marii Konopnickiej 44	szkoła	493,00	2014	brak	nie	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak				
		43-200 Pszczyna, ul. Marii Konopnickiej 44	szkoła	1190,00	1963	3	tak	cegła/pustak	żelbetowe	dźwigary betonowe	papa	plaski	elektryczna, gazowa, wodociągowa, odgrzewane	własne: piec, kotłownia zasilana gazem	-	gasnice - 21 hydranty wewnętrzne - 11	monitoring, kamery (wewnątrz, zewnątrz), instalacja alarmowa: s.31, s.33, pomieszczenia administracyjne - biurowe (1,2,3), pokój nauczycielski	
12	Szkoła Podstawowa nr 7 im. Żołnierzy Wrzesnia w Cwiklicach	43-229 Cwiklice ul. Męczenników Oświęcimskich 71	Szkoła Podstawowa Nr7 im. Żołnierzy Wrzesnia w Cwiklicach	1689,3	1936-1939	3	tak/częściowe	stara część szkoły- cegła nowa część szkoły- beton/żelbeton	stara część szkoły - stropy drewniane nowa część szkoły - stropy żelbetowe	stara część szkoły - dźwigary drewniane nowa część szkoły - betonowe	papa	plaski	elektryczne gazowa -wodociągowa -odgrzewane	własne (piec/kotłownia)	Malowanie sali lekcyjnej, wymiana wykładziny doplogowej w gabinecie pedagoga	gasnica proszkowa - GP4 -1szt. GP6- 10szt. Gasnica śniegowa - GS2- 1szt Gasnica gastronomiczna-1 sztuka Hydrant wewnętrzny - DN25 - 4 sztuki	instalacja alarmowa - sala komputerowa - sekretariat szkoły - monitoring. Kamery wewnętrzne:parter, I i II piętro (korytarze) kamery zewnętrzne: boks szkolny, plac zabaw, parking szkolny	
13	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Wieszki w Rudolowicach	43-229 Rudolowice; ul. Anieli Krzywoń 5	Szkoła / edukacja	480	2008 - sala gimnastyczna na zapleczem	2	nie	beton, ocieplenie	żelbetonowe	sala gimnastyczna wiązar drewniany	blacha trapezowa	częściowo plaski i dwuspadowy	elektryczna, gazowa, odgrzewane, wodociągowa	nagrzewnice, kocioł w szkole/ gaz	---	---	---	
				890	1993 - szkoła	3	tak	cegła ocieplenie	żelbetonowe	drewniana	blacha trapezowa	częściowo plaski i dwuspadowy	elektryczna, gazowa, odgrzewane, wodociągowa	własne/ kocioł grzewczy/ gaz	wymiana okien/ instalacja pracowni komputerowej	14 gasnic, 3 hydranty wewnętrzne, 1 hydrant zewnętrzny	kraty w drzwiach 2 pracowni komputerowych, instalacja alarmowa w sekretariacie, gabinecie dyrektora, pisarni komputerowej	
14	Szkoła Podstawowa nr 11	43-200 Poreba, ul. Szkolna 8	szkoła publiczna	1250,16	1973	3	tak (część budynku podpiwniczona)	pustaki	żelbetowe	stropodach żelbetowy	papa	plaski	elektryczna, gazowa, wodociągowa, odgrzewane	własne, gazowe	stanąz budynku, osuszanie piwnic (2011-2012), modernizacja nawierzchni boiska szkolnego (2014) modernizacja kuchni (2016)	10 gasnic, 2 hydranty wew. i hydrant zew.	Instalacja alarmowa (korytarz dot. sekretariat, gabinet dyrektora, sala komputerowa, centrum multimedialny monitoring (kamery korytarze, plac zabaw)	
		43-200 Poreba, ul. Szkolna 10	oddziały przedszkolne		1973/ 2017	1 i 2	tak (część budynku podpiwniczona)	pustaki	żelbetowe	stropodach żelbetowy	papa	plaski	elektryczna, gazowa, wodociągowa, odgrzewane	własne, gazowe	rozbudowa budynku (2017)	4 gasnice, 2 hydranty wew., 1 hydrant zew.	kraty na zewnątrz i wewnątrz budynku	
15	Szkoła Podstawowa nr 12	43-245 Studzianka, ul. Henryka Jordana 3a	szkoła	2231,70	2001	3	tak	ściany konstrukcyjne: filary żelbetowe, murywany ytong, ścianki działowe: murywany ytong	żelbetowe	dźwigary drewniane	blacha	dwuspadowy	elektryczna, gazowa, wodociągowa, odgrzewane	ogrzewanie budynku z kotłowni PG 5 Studzianka	rozbudowa kuchni 2008, wymiana drzwi na basenie 2010, remont kotłowni 2008, remont Sali gimnastycznej, pokoiu nauczycielskiego 2013, remont wnętrza szkoły 2007, remont kotłowni 2008	hydranty wewnętrzne - 3 szt, hydranty zewnętrzne - 1 szt, liczba gasnic - 10	kamery na zewnątrz i wewnątrz budynku, instalacja alarmowa w 27, R27 A, 32 38	
		43-245 Studzianka, ul. Henryka Jordana 3	placówka oświatowa	2822,77	1969	3	tak	cegła, pustak	żelbetowe	żelbetowe, dźwigary drewniane, dźwigary stalowe	papa, blacha	plaski	elektryczna, gazowa, wodociągowa	własne-kotłownia gazowa		gasnica - 20 szt, hydrant wewn. 2	kraty w oknach- gab. dyrektora, sekretariat, krata w drzwiach sali 27, monitoring kamery wewn. i zewnętrzne, instalacja alarmowa -gab. dyrektora, sekretariat, sala 31, sala 27 .	
16	Szkoła Podstawowa nr 13	43-230 Wiala Mala, ul. Sokola 10	szkoła	2163,86	1968	3	tak	cegły, pustaki i żelbeton	żelbetowe	beton, dźwigary drewniane i żelbeton	papa	plaski	elektryczna, gazowa, wodociągowa, odgrzewane	własne	termomodernizacja budynku szkoły, wymiana instalacji CO	13 gasnic, 4 hydranty wewn. i 1 hydrant zew.	kraty w oknach(sala komp.), monitoring i kamery (wewn. i zewm.), instalacja alarmowa w budynku szkoły	

Załącznik nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 - ankieta budynki

17	Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego	43-200 Pszczyna, ul. Kałęczycowa 25	Budynki szkoły	1275,00	1980	3+1	tak	beton, żelbeton, cegła	żelbetowe	żelbetowe	beton, styropapa	plaski	elektryczna, gazowa, wodociągowa, odgromowa	miejskie	brak	13-gaśnic: 8 hydrantów wew.; 1 hydrant zew	kraty w magazynku w-1, monitoring wew. i zew., inst. alarmowa sale komputerowe oraz sekretariat i pom. Dyrektora	
18	Szkoła Podstawowa nr 19	43-200 Brzeźno, ul. Pokoju 2	Budynki szkolny Sala gimnastyczna	687,54 552,39	1924-1925 2010	3 1	tak nie	cegła, pustaki beton/żelbeton	żelbetowe	dźwigiary drewniane	dachówka blacha	wielospadowy dwuspadowy	elektryczna, gazowa, wodociągowa, odgromowa elektryczna, gazowa, wodociągowa, odgromowa	kotłownia gazowa	----- -----	9 gaśnic 1 hydrant zewnętrzny	instalacja alarmowa (gabinet dyrektora, sekretariat, pracownia komputerowa, pokój nauczycielski, sala nr 4)	
19	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piasku	43-211 Piasek, ul. Szkoła 4 43-211 Piasek, ul. Szkoła 2	Szkoła Przedszkole	2381,00 664,66	1968 1939	2 2	tak nie	beton/żel cegła	żelbetowe	stalowe drewniane	papa dachówka	plaski wielospadowy	elektryczna, gazowa, wodn., odgromowa elektryczna, wodn., odgromowa	własne szkolne	rozbudowa świetlicy, strażnicy montaż centrali wentylacyjnej	4 hydranty wewn. 1 hydrant zewn. 17 gaśnic 2 gaśnice	kraty, monitoring, alarm brak	
20	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarłowie	43-211 Czarłów, ul. Powstańców Śląskich 25	Szkoła/Przedszkole sala gimnastyczna	1607,83 706,19	1932-stara część, 1998r łącznik 1996	2 1	tak nie	cegła i pustak pustak i cegła pełna i dziurawka	żelbetowe	dźwigiary drewniane	papa	plaski - dwuspadowy	elektryczna, gazowa, wodociągowa, odgromowa	własne - gazowe	malowanie	hydrant wew-2 szt, zewnętrzny 1 szt, gaśnice 12 szt.	kamery na zewnątrz i wewnątrz	
21	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach	43-215 Studzienice, ul. św. Jana Pawła II 74	budynki szkoły łazienki sala gimnastyczna płaz zabaw hokejowo-wielofunkcyjna, skocznia w dal utwardzenie terenu ogrodzenie odwodnienie liniowe	513,08 104,32 523,95 250,00 846,00 516,62 105 mb	1837-2009 2007 2003 2013 2015 2016	4 1 2 brak brak brak	tak nie nie nie nie	cegła, pustaki, beton, drewno beton, płyty wypełnione betonem beton, pustak, cegła material: drewno, metal, gumia material: nawierzchnia poliuretanowa	drewniane, żelbetowe	dźwigiary stalowe i drewniane płyty gipsowe żelbetowe	dźwigiary drewniane papa brak	plaski, wielospadowy spadzisty spadzisty brak	elektryczna, wodociągowa, gazowa, odgromowa elektryczna, wodociągowa, odgromowa brak	własne własne brak	2013 malowanie, wymiana okien 2007 2003 2013 2015	3 hydranty, 10 gaśnic 2 gaśnice 2 hydranty, 2 gaśnice dostęp do wody dostęp do wody	kraty w oknach, instalacja alarmowa instalacja alarmowa ogrodzenie ogrodzenie	
22	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łące	43-241 Łąka, ul. Grzegorza Fitelberga 1	szkoła sala gimnastyczna i sala wielofunkcyjna	4035,15	zakończenie budowy 2005 r.	3 3	częściowo podwinięziony częściowo podwinięziony	ściany murowane z ociepleniem styropianem z wyprawą, stropy żelbetowe ściany warstwowe docieplone wełną mineralną, z wyprawą z tyruku mineralnego	żelbetowe płytowe	więźba drewniana	dachówka bitumiczna na płytach OSB	dwuspadowy dwuspadowy	elektryczna, odgromowa, dzwoniowa, radiowęzł, wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna, c.o. elektryczna, odgromowa, dzwoniowa, wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna, c.o.	własne kotłownia lokalna	2007 2003	GP4x 13szł., GP6 15szł, śniegowa 2szt, wodno - pianowa 1 szt, hydrant wewn. 5szt	monitoring, system alarmowy monitoring, system alarmowy	
23	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Władze Władze	43-243 Władze Władze, ul. Hutowców 38	Segment "A" Segment "B" Segment "C"	1065,00 356,00 482,00	1999 r. 2001 r. 2002 r.	2 2 1	tak nie nie	pustaki	żelbetowe	dźwigiary drewniane	papa	plaski plaski plaski	elektryczna, gazowa, wodociągowa, odgromowa, wi-fi, elektryczna, gazowa, wodociągowa, odgromowa, wi-fi, elektryczna, gazowa, wodociągowa, odgromowa, wi-fi,	ogrzewanie własne kotłami gazowymi ogrzewanie własne kotłami gazowymi ogrzewanie własne kotłami gazowymi	brak brak brak	gaśnice - szt. 11 hydrant wew. szt 2 hydrant zewn. szt 1 gaśnice - szt. 2 hydrant wew. szt 2 gaśnice - szt. 2 hydrant wew. szt 2	kraty w oknach piwnicznych, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny - 11 kamer, instalacja alarmowa w pokoju nauczycielskim, sekretariacie, pracowni komputerowej monitoring wizyjny 1 kamera monitoring wizyjny 1 kamera	
24	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach	43-215 Jankowice, ul. Baziowa 17	Przedszkole Kuchnia segment A segment B segment C segment D	461,49 2169,7(w tym basen 142)	1979 1979/2011 12.09.1992r 01.09.1998 (01.09.2005 r- basen) 06.09.2016r	1 3 3 3 4	nie tak tak nie tak	cegła, pustak cegła, pustak beton/żelbeton, cegła/pustaki, blacha panele stalowe beton/żelbeton, cegła/pustaki, blacha panele stalowe żelbeton, cegła	żelbetowe	dźwigiary stalowe dźwigiary stalowe drewniane, żelbetowe drewniane, żelbetowe żelbetowe	dźwigiary stalowe dźwigiary stalowe dźwigiary drewniane dźwigiary drewniane, stalowe dźwigiary drewniane	papa papa blacha gont bitumiczny dachówka	plaski plaski spadzisty (wielospadowy) spadzisty spadzisty (wielospadowy)	elektryczna, wodociągowa, odgromowa elektryczna, wodociągowa, odgromowa, własne gazowe elektryczna, gazowa, wodociągowa, odgromowa elektryczna, gazowa, wodociągowa, odgromowa elektryczna, gazowa, wodociągowa, odgromowa	własne gazowe własne gazowe własne gazowe własne gazowe własne gazowe	2011 przebudowa, 2013 termomoderniz., 2016 remont komonów 2011 przebudowa i termomodern., 2016 remont komonów 2015 wymiana pokrycia dachowego, remont komonów, 2016 wymiana instalacji elektrycznej, przebudowa i remont 3 schodowej - dostawienie popoz 2005r. -oddanie basenu, dodatkowa nowa klimatyzacja basenu 2015r.	9 gaśnic, 4 hydranty 8 gaśnic, 4 hydranty 12 gaśnic, 6 hydrantów 5 gaśnic, 5 hydrantów	kraty w oknach - kancelaria brak kraty w oknach - biblioteka wejście od str. basenu, sala gimnastyczna, sala komputerowa, wejście do szkoły, wejście od str. punktu wydawania żywienia, sekretariat, pokój nauczycielski, wejście od strony "towerowni" brak
25	Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie	43-200 Pszczyna, ul. Kazimierza Wielkiego 5	szkoła	7251,60	1990	3	tak	żelbeton, styropian	żelbetowe		papa	plaski	elektryczna, gazowa, wodociągowa, odgromowa	miejskie, kotłownia gazowa	termomodernizacja	gaśnice prozokowe - 5 szt., gaśnice GP4 - 5 szt., gaśnice GP6 - 27 szt., gaśnice GSC - 3 szt, gaśnice GW2 - 1 szt., hydrant wewn. - 27 szt.	- kraty w oknach (płwnice, s. 133), monitoring wewn. i zewn., alarm (s. 131, s. 333, s. 334, s. 337, s. 424, s. 425)	
26	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	43-200 Pszczyna, ul. Staromiejska 41	szkoła	6634,10	1992	3	1	cegła	żelbetowe	dźwigiary stalowe, dźwigiary drewniane	blacha, papa, papodachówka	jednospadowy, dwuspadowy	elektryczna, gazowa, wodociągowa, odgromowa	kotłownia własna gazowa, gaz GZ-50	2014r. - remont dachu,	gaśnice GP 4 - 4szt., GP6 - 16szt., GW2 - 1szt., hydrant - DH25 - 8szt., DH52 - 8szt., hydrant zewnętrzny - 1 szt.	kraty w pomieszczeniach kuchennych, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny, instalacje alarmowe w pomieszczeniach administracji, sale komputerowe, sala nr 23 w segm., F.	
27	Złobek Miejski w Pszczynie	ul. Kazimierza Wielkiego 5 43-200 Pszczyna	opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	421,14	lata 80-tych 2006(rozbu dowa)	1	nie	wykazane w tabeli Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie	wykazane w tabeli Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie	pomieszczenia zlożka znajdują się na parterze budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie	wykazane w tabeli Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie	wykazane w tabeli Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie	ogrzewanie centralne z rozbudowaną siecią wewnętrzną budynku, woda Instalacja centralna z rozbudowaną siecią, kanalizacja odprowadzenie do istniejącej studzienki kanalizacyjnej siankowej na zewnątrz budynku, instalacja elektryczna, instalacja telefoniczna	centralne z sieci miejskiej	dobudowa w 2006 r.	hydrant i gaśnice p.poż	alarm	